

ÜBERSICHTSLISTE

der Änderungs-Anweisungen BF 109

ERLÄUTERUNGEN

Diese übersichtsliste wird fortlaufend durch Zusatzblätter ergänzt bzw. durch Austauschblätter berichtigt. Sie wird hierdurch spätestens jeweils zum 1.I./1.IV./1.VII. und 1.X. auf den neuesten Stand gebracht.

Alle offenstehenden Nummern sind in Vorbereitung befindliche Änderungsanweisungen.

Werknummern-Änderungen erfolgen nicht mehr durch Nachträge zu den Änderungsanweisungen, sondern durch Austauschblätter für diese Übersichtsliste.

Achtung: Bei der Feststellung, ob ein Flugzeug zu ändern ist, ist stets die Werknummer und das Herstellerwerk maßgebend, da durch nachträgliche Umrüstung das Flugzeug eine andere Baureihenbezeichnung erhalten haben kann!

Die in der letzten Spalte „Bemerkungen“ aufgeführten Zahlen entsprechen den jeweiligen Richtwerten der Änderungsanweisung nach folgendem Muster:

Zeitaufwand für die Änderung eines Flugzeuges ,
(ausschließlich der Fertigung für die Änderungsteile) = 27 Std.
Günstigste Anzahl anzusetzender Arbeitskräfte an
einem Flugzeug = 3 Mann
Hiermit Durchlaufzeit für ein Flugzeug = 9 Std.

→

27	3	9
----	---	---

Die Übersichtsliste vom 1.7.1943 umfaßt die Blätter:

1 bis 10	mit Ausgabedatum vom	1.7.1942
11a u. b	"	"
12	"	"
13 bis 40	"	"
41 " 42	"	"
43 " 44	"	"
45 " 52	"	"
53 " 58	"	"
59 " 60	"	"
61 " 71	"	"

1.7.1943 *Genrat*

Nachzutragen ist auf:

Blatt:	in Spalte:	bei lfd.Nr.:							
15	Bemerkung	131	Nur 1.Nachtrag vom 20.7.40 gültig!						
26	"	167und 2.Nachtrag vom 19.4.43						
51	"	229	Beachte 1.Nachtrag vom 28.5.43 1.Nachtrag: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>3</td> <td>75</td> </tr> </table>	1	1	1	45	3	75
1	1	1							
45	3	75							
59	"	260und 2.Nachtrag vom 7.4.43						

In der Spalte "Hersteller und Werknummer" bedeutet



= Auf die weitere Durchführung der Änderungsanweisung wird verzichtet. (lt. Prot. GL/C-B 2/II G v. 19.5.42 gez. Niemann).

Wie stelle ich fest, ob eine Änderungsanweisung am Flugzeug durchgeführt ist?
=====

- 1.) Stelle die Baureihe des Flugzeuges fest.
- 2.) Stelle in der Übersichtsliste alle diejenigen Änderungsanweisungen fest, welche dieselbe Baureihe und dieselbe Werknummer aufführen.
- 3.) In den Lebenslauf-Akten des Flugzeuges sollen alle durchgeführten Änderungsanweisungen aufgeführt sein.
- 4.) Für die so festgestellten, noch durchzuführenden Änderungsanweisungen bestelle die zugehörigen Änderungsteile, unter Berücksichtigung des Dringlichkeitsgrades.

Übersichtsliste

der Änderungsanweisungen

Nr.	Art der Änderung	Dringlichkeitsgrad	RLM Genehm. Datum	Zu ändernde Flugzeuge		Bemerkung
				Bau-reihe	Hersteller u. Werknummer	
205	Verstärkung der Rahmen am Leitwerksträger-Anschluß.	"1" durch Halter	1.4.41	F-1)	Mtt.GmbH:5601-5608/ 5611-5616/ 5618-5630/ 5632-5639/ 5641-5645/ 5647-5654/ 5657-5659/ 5661-5665/ 5667-5671/ 5673-5679/ 5681-5683/ 5685-5701/ 5703-5706/ 5708-5714/ 5716/5718-5730/ 5734/3736/5738/ 5743/5744/ 5746-5751/5753/ 5754/5757/ 5763-5765/5779/ 8904.	Beachte 1.Nachtrag vom 4.4.41 und 2.Nachtrag vom 10.10.41
				F-2)	Erla :8078-8086/8088-8106/ 8108/8109/8111-8114/ 8118-8122/8124/8125/ 8127/8128/8131/8133.	
				F-1) F-2)	Ago :12601/12602/12605/ 12608/12610/12614/ 12617/12619/12621/ 12623-12625/12627/ 12630-12635/12643/ 12648/12652/12654/ 12656/12658/12663/ 12664/12667/12668/ 12671/12674/12682/ 12718/12723/12755.	
				F-1) F-2)	Arado :109.5401-109.5436/ 109.5438/109.5439/ 109.5441/109.5443/ 109.5444/109.5456/ 109.5458/109.5459/ 109.5462/109.5463/ 109.5466/109.5467/ 109.5469-109.5471/ 109.5473/109.5476/ 109.5477/109.5479/ 109.5480/109.5482/ 109.5485/109.5486/ 109.5491/109.5499/ 109.5504-109.5528.	
				F-1) F-2)	W.N.F.:6601-6771/6773-6783/ 6785-6800.	20 2 10
206	Austausch der Schlauchmuffen gegen Conti-Muffenschlauch grün.	-	25.9.41		Siehe Anmerkung auf Änderungsanweisung.	

Übersichtsliste der Änderungsanweisungen

Nr.	Art der Änderung	Dring- lichkeits- grad	RLM Genehm. Datum	Zu ändernde Flugzeuge		Bemerkung
				Bau- reihe	Hersteller u. Werknummer	
207	Verbesserung des Isolati- onswertes im Bordnetz.	"1" durch Halter	17.6. 42.	F-1)	Mtt.GmbH:5627-5790/	
				F-2)	8901-9001.	
				F-2)	Erla :8078-8130/8132-8262.	
				F-1)	Ago :12601-12929.	
				F-2)		
				F-1)	Arado :109.5401-109.5558/	
				F-2)	109.9535-109.9711.	
208	Verbesserte Randkappe.	"1" durch Halter	16.10. 41	F-1)	Mtt.GmbH:5601-5620/	+)Beachte 1.Nach- trag vom 11.5.42
				F-2)	5627-5790/ 8901-9001/ 9151-9250.	
				F-2)	Erla :8078-8130/8132-8266/ 8303-8332.	
				F-4)	8267-8269/8271-8277/ 8279-8302/8333-8536.	
				T-1)	Fieseler:7728-7797 +)	
				T-2)		
				F-1)	Ago :12601-12925.	
209	Lagerung der Kurvenscheibe.	"1" durch Halter	25.9. 41	E-1)	Mtt.AG:1778-1804/1927-1954.	
				E-3)		
				E-3)	Mtt.GmbH:1955-1979/ 2346/2349/2367/ 2371/2372 2382-2384/ 2387-2389/ 2417-2419/ 2433-2437/2443/ 2479-2482/ 2488-2490/ 2492-2497/2504/ 2508-2513/ 2622-2650/ 2728-2733/ 2739-2788.	
				E-4)	2789-2806/ 3701-3827.	
				E-3)	Erla :667-756/761-807/ 811-877/885-993/ 1074-1659/1980-2063/ 4091-4222.	
				E-1)	Fies. :3171-3299/6001-6500/ 7661-7696.	
				T-2)	7728-7797.	
E-1)	Ago :2941-2960/3300-3359.					

2 1/2 2 1 1/2

Übersichtsliste der Änderungsanweisungen

Nr.	Art der Änderung	Dringlichkeitsgrad	RLM Genehm. Datum	Zu ändernde Flugzeuge		Bemerkung
				Bau-reihe	Hersteller u. Werknummer	
262						nicht ausgegeben
263	Verstärkung der Verschlüsse des oberen Haubenteiles	"1" durch Halter	19.8. 42	F-1) F-2) G-1) G-2)	Mtt.GmbH:5627-5790/ 8901-9001/9151-9250. 14001-14002/ 14004-14010/14013/ 14014/14017-14020/ 14022/14028.	8 2 4
				F-2	Erla :8078-8130/8132-8266/ 8303-8332.	
				F-4	8267-8269/8271-8277/ 8279-8302/8333-8806/ 10001-10285.	
				F-2	Ago :12601-12968/ 12970-12978.	
				F-2	Arado :109.5401/ 109.5403-109.5558/ 109.9535-109.9734.	
				F-1 F-2 F-4	W.N.F.:6601-6650. 6651-6771/6773-6783/ 6785-6822. 7001/7003-7085/ 7087-7162/7164-7208/ 7210-7435/7437-7660/ 13001-13185/ 13187-13390.	
264						
265	Spielbeseitigung zwischen Stein und Klinke an der Federbeinlagerung.	"1" durch Halter +)	19.8. 42	G	+) (bei Auftreten zu grossen Spiels). daher ohne Werknummernangabe.	Beachte 1.Nachtrag vom 20.4.43 4 2 2
266						
267	Zündkerzenbelüftung.	"1" durch Halter	10.9. 42	F-1) F-2) G-1) F-2) F-4) F-2) F-2) F-1 F-2 F-4	Mtt.GmbH:5627-5790/ 8901-9001/9151-9250. 14001-14020. Erla :8078-8130/8132-8806/ 10001-10285. Ago :12601-12968/ 12970-12978. Arado:109.5401/ 109.5403-109.5558/ 109.9535-109.9734. W.N.F.:6601-6650. 6651-6771/6773-6783/ 6785-6822. 7001/7003-7085/ 7087-7162/7164-7208/ 7210-7435/7437-7660/ 13001-13185/ 13187-13390.	14 2 7
268	Rumpfverstärkungen.	"2" bei Reparatur im Reparaturwerk	23.2. 43	G-1) G-2) G-4) G-6) G-1 G-2	Mtt.GmbH: Punkt 1-7: 14001-14268/ 16001-16250. nur Punkt 7: 16251-16538/16540. Erla :10299-10318. 10319-10858.	Fortsetzung auf Blatt 62

Nr.	Art der Änderung	Dringlichkeitsgrad	RLM Genehm. Datum	Zu ändernde Flugzeuge		Bemerkung
				Bau- reihe	Hersteller u. Werknummer	
268	Fortsetzung.....			G-2	W.N.F.: 13401-13450/ 13452-13533/ 13535-13600/ 13602-14000/ 14501-14695.	
				G-a4) G-a6)	Győr : 16651-16653.	48 2 24
269	Verstärkung der Wölbungs- und Kühlstoffkühlerklap- pen.	"1" durch Halter	9.9. 42	F-1) F-2) G-1) G-2) G-4) F-1) F-2) G-1) G-2) F-2) F-4) G-1) G-2) F-2) F-2) F-1) F-2) F-4) G-2)	Mtt.GmbH: Punkt 1: 5627-5790/8901-9001/ 9151-9250. 14001-14268. 16001-16136. Punkt 2: 5627-5790/8901-9001/ 9151-9250. 14001-14200. Erla : Punkt 1 u.2: 8078-8130/8132-8806/ 10001-10285. Pkt.1: 10299-10840. Pkt.2: 10299-10492/ 10515-10541. Ago : Punkt 1 u.2: 12601-12968/ 12970-12978. Arado : Punkt 1 u.2: 109.5401/ 109.5403-109.5558/ 109.9535-109.9734. W.N.F.: Punkt 1 u.2: 6601-6650/6651-6771/ 6773-6783/6785-6822. 7001/7003-7085/ 7087-7162/7164-7208/ 7210-7435/7437-7660/ 13001-13185/ 13187-13390. Punkt 1: 13401-13450/ 13452-13533/ 13535-13600/ 13602-13970/ 13972-13983/ 13987-13988/ 13990-13998/ 14502-14505/ 14507/14509-14512/ 14514-14517/14519/ 14521-14523/14527/ 14529-14530/ 14534-14536/14538/ 14540-14543/14547/ 14552/14558-14559/ 14561/14565/14567/ 14575/14579/14583/ 14596-14598/14619/ 14633/14642.	
Fortsetzung auf Blatt 63						

Übersichtsliste der Änderungsanweisungen*

Nr.	Art der Änderung	Dringlichkeitsgrad	RLM Genehm. Datum	Zu ändernde Flugzeuge		Bemerkung									
				Bau-reihe	Hersteller u. Werknummer										
269	Fortsetzung.....				Punkt 2: 13401-13450/ 13452-13533/ 13535-13577/ 13579-13589/ 13591-13599/ 13602-13604/ 13606-13610/13612/ 13614-13619/13622/ 13627-13662.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33px;">28</td> <td style="width: 33px;">4</td> <td style="width: 33px;">7</td> </tr> </table>	28	4	7						
28	4	7													
270	Verschaltung der Abzüge für Waffe.	+)	10.9.42	G	+)	1 durch Halter bei Einsatz mit Gondelwaffe (also ohne Werknummernangabe). <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">1. Nachtrag:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>	1. Nachtrag:			3	1	3	4	2	2
1. Nachtrag:															
3	1	3													
4	2	2													
271	Azetylen-Anlaßanlage (Winterstarthilfe)	"1" durch Halter	16.9.42	E-1 E-3 E-3 E-4 E-7 F-1 F-2 G-1 G-2 E-3 F-2 F-4 G-1 G-2 E-1 T-2 E-1 F-2 E-1 F-2 E-1	Mtt. AG: 1778-1804/1927-1954. Mtt. GmbH: 1955-1979/2346/ 2349/2367/2371/2372/ 2382-2384/2387-2389/ 2417-2419/2433-2437/ 2443/2479-2482/ 2488-2490/2492-2497/ 2504/2508-2513/ 2622-2650/2728-2733/ 2739-2788. 2789-2806/3701-3764. 3765-3827. 5627-5790/8901-9001/ 9151-9250. 14001-14265. Erla : 667-756/761-807/ 811-877/885-993/ 1074-1659/1980-2063/ 4091-4222. 8078-8130/8132-8806/ 10001-10285. 10299-10608. Fies. : 3171-3299/6001-6500/ 7661-7696. 7728-7797. Ago : 2941-2960/3300-3359. 12601-12968/ 12970-12978. Arado : W 2655-W 2666/ 109.2667-109.2696/ 109.3333-109.3664/ 109.3854-109.3919/ 109.4804-109.4975. 109.5401/ 109.5403-109.5558/ 109.9535-109.9734. FockeW: 4001-4090.	Fortsetzung auf Blatt 64									

Übersichtsliste

der Änderungsanweisungen

Nr.	Art der Änderung	Dring- lichkeits- grad	RLM Genehm. Datum	Zu ändernde Flugzeuge		Bemerkung			
				Bau- reihe	Hersteller u. Werknummer				
271	Fortsetzung.....			E-3 E-4 E-7 F-1 F-2 F-4 G-2	W.N.F.:5001-5259. 5260-5300/5326-5400/ 5559-5600/5791-5823/ 5891-5894/5896-5919. 5895/5920-5985/ 6501-6523. 6601-6650. 6651-6771/6773-6783/ 6785-6822. 7001/7003-7085/ 7087-7162/7164-7208/ 7210-7435/7437-7660/ 13001-13185/ 13187-13390. 13401-13450/ 13452-13533/ 13535-13600/ 13602-13825.		10	2	5
272	A) Änderung der Verkleidung für Rost 24 SD 2. B) Änderung des Notzug-Hebels am Rostträger.	"1" durch Halter	18.11.42	E F G	Ohne Werknummernangabe, da nur Rüstsätze von der Änderung betroffen.	A:	10	2	5
						B:	8	2	4
273	Drehen der Seilrollen für die Befestigung des Flügelüberganges.	"2" bei Teilüberholung.	9.9.42	F	Die Baureihe "F" ist zu kontrollieren.		2	2	1
274									
275	-	-	-	-	-		nicht ausgegeben		
276	Umsteuer-Höhenatmer.	"1" durch Halter	24.3.43	G-1)	Mtt.GmbH:14001-14250.				
				G-2)					
				G-1	Erla :10299-10318.				
				G-2	10319-10863.				
				G-2	W.N.F.:13401-13450/ 13452-13533/ 13535-13600/ 13602-14000/ 14501-14638/ 14640-14697/ 14699-14700.		3	1	3
277	Ölkühlerabdeckung.	"1" durch Halter	7.9.42	E-1)	Mtt.AG:1778-1804/1927-1954.				
				E-3)					
				E-3	Mtt.GmbH:1955-1979/2346/ 2349/2367/2371/2372/ 2382-2384/2387-2389/ 2417-2419/2433-2437/ 2443/2479-2482/ 2488-2490/2492-2497/ 2504/2508-2513/ 2622-2650/2728-2733/ 2739-2788. 2789-2806/3701-2764. 3765-3827. 5627-5790/8901-9001/ 9151-9250. 14001-14268. 16001-16020.				
				E-4					
				E-7					
				F-1)					
				F-2)					
				G-1)					
				G-2)					
				G-4					
				Fortsetzung auf Blatt 65					

Nr.	Art der Änderung	Dring- lichkeits- grad	RLM Genehm. Datum	Zu ändernde Flugzeuge		Bemerkung		
				Bau- reihe	Hersteller u. Werknummer			
277	Fortsetzung.....			E-3	Erla : 667-756/761-807/ 811-877/885-995/ 1074-1659/1980-2063/ 4091-4222.			
				F-2)	8078-8130/8132-8806/			
				F-4)	10001-10285.			
				G-1)	10299-10606.			
				G-2)				
				E-1	Pies.: 3171-3299/6001-6500/ 7661-7696.			
				T-2	7728-7797.			
				E-1	Ago : 2941-2960/3300-3359.			
				F-2	12601-12968/ 12970-12976.			
				E-1	Arado : W 2655-W 2666/ 109.2667-109.2696/ 109.3333-109.3564/ 109.3854-109.3919/ 109.4804-109.4975.			
				F-2	109.5401/ 109.5403-109.5550/ 109.9535-109.9734.			
				E-1	PockeW: 4001-4090.			
				E-3	W.N.F.: 5001-5259.			
				E-4	5260-5300/5326-5400/ 5559-5600/5791-5823/ 5891-5854/5896-5919.			
				E-7	5895/5920-5985/ 6501-6523.			
F-1	6601-6650.							
F-2	6651-6822.							
F-4	7001/7003-7085/ 7087-7162/7164-7208/ 7210-7435/7437-7660/ 13001-13185/ 13187-13390.							
G-2	13401-13450/ 13452-13533/ 13535-13600/ 13602-13625.							
						1/2	2	1/2
278	Fahrwerksverriegelung (Punkt A) und Lagerung der Fahrwerks- klinke (Punkt B).	Pkt. A: "1" durch Halter	18.11. 42	F-1)	Mtt. Gabli: 5627-5790/	Die Angaben bezie- hen sich jeweils auf Punkt A.		
				F-2)	8901-9001/9151-9250.			
				G-1)	14001-14268.			
				G-2)				
				G-4	16001-16234/16236/ 16238 nur rechts/ 16242/ 16246 nur links/ 16249 nur rechts/ 16250 nur links/ 16284/16297/16313.			
				F-2)	Erla : 8078-8130/8132-8806/			
				F-4)	10001-10285.			
				G-1)	10299-10653.			
				G-2)				
				F-2	Ago : 12601-12968/ 12970-12976.			
F-2	Arado : 109.5401/ 109.5403-109.5558/ 109.9535-109.9734.							
						Fortsetzung auf Blatt 66		

Übersichtsliste der Änderungsanweisungen

Nr.	Art der Änderung	Dringlichkeitsgrad	RLM Genehm. Datum	Zu ändernde Flugzeuge		Bemerkung
				Bau- reihe	Hersteller u. Werknummer	
278	Fortsetzung.....			F-1 F-2 F-4 G-2	W.N.F.:6601-6650. 6651-6822. 7001-7660/ 13001-13390. 13401-13450/ 13452-13533/ 13535-13600/ 13602-13622.	Punkt A: 6 2 3
279	Änderung des Windschutz- aufbau-Rückteiles.	"1" durch Halter	21.10 42	G-1 G-2 G-1 G-2 G-2	Mtt.GmbH:14001-14230. Erla :10299-10400/ 10402-10416/ 10418-10427/ 10429-10439/10441. W.N.F.:13401-13450/ 13452-13533/ 13535-13600/ 13602-13622.	Beachte 1.Nachtrag vom 16.2.43 12 2 6
279	1.Nachtrag: ===== Änderung des Windschutz- aufbau-Rückteiles.	"1" durch Halter	19.1. 43	G-1 G-2 G-2 G-1 G-2 G-4 G-1 G-2 G-4	Erla : <u>Pkt.1</u> :10299-10921/ 15001-15209. <u>Pkt.2</u> :10299-10921/ 15001-15137. W.N.F.: <u>Pkt.1</u> :Angabe nicht möglich! <u>Pkt.2</u> :13401-14000/ 14501-14831. Mtt.GmbH: <u>Pkt.1</u> :14001-14268. 16001-16472/16474/ 16476/16478/16482. <u>Pkt.2</u> :14001-14268. 16001-16200.	4 2 2
280	Änderung des Tragwerkes durch den Einbau des ver- grösserten Laufrades 660 x 160.	+)	24.5. 43	G-1	+) bei Reparatur im Repara- turwerk und bei Bedarf durch Halter (daher ohne Werknummern- angabe).	36 4 9
281	Handlochdeckel über dem Munitionskasten.	"1" durch Halter	4.11. 42	F-1 F-2 F-2 F-4 F-2 F-2 F-1 F-2 F-4	Mtt.GmbH:5627-5790/ 8901-9001/9151-9250. Erla :8078-8130/8132-8806/ 10001-10285. Ago :12601-12968/ 12970-12978. Arado :109.5401/ 109.5403-109.5558/ 109.9535-109.9734. W.N.F.:6601-6650. 6651-6822. 7001-7660/ 13001-13390.	5 2 2½

Übersichtsliste

der Änderungsanweisungen

Nr.	Art der Änderung	Dringlichkeit grad	RLM Genehm. Datum	Zu ändernde Flugzeuge		Bemerkung
				Bau- reihe	Hersteller u. Werknummer	
282	Austausch des Winkel- stückes für Fahrwerke- und Motorabstützung.	"2" bei Teil- überho- lung od. Reparat.	21.10. 42	E-1)	Mtt. AG: 1778-1804/1927-1954.	
				E-3)	Mtt. GmbH: 1955-1979/2346/ 2349/2367/2371/2372/ 2382-2384/2387-2389/ 2417-2419/2433-2437/ 2443/2479-2482/ 2488-2490/2492-2497/ 2504/2508-2513/ 2622-2650/2728-2733/ 2739-2788.	
				E-4)	2789-2806/3701-3764.	
				F-1)	5627-5790/8901-9001/	
				F-2)	9151-9250.	
				G-1)	14001-14268.	
				G-2)		
				G-4)	16001-16054/ 16057-16059/ 16061-16063/ 16065-16066/16069/ 16072-16073/16080/ 16098.	
				E-3)	Erla : 667-756/761-807/ 811-877/885-995/ 1074-1659/1960-2063/ 4091-4222.	
				F-2)	8078-8130/8132-8806/	
				F-4)	10001-10285.	
				G-1)	10299-10858.	
				G-2)		
				G-1)	Fies.: 3171-3299/6001-6500/ 7661-7696.	
				T-2)	7728-7797.	
E-1)	Ago : 2941-2960/3300-3359/					
F-2)	12601-12968/ 12970-12978.					
E-1)	Arado : W 2655-2666/ 109.2667-109.2696/ 109.3333-109.3664/ 109.3854-109.3919/ 109.4804-109.4975.					
F-2)	109.5401/ 109.5403-109.5558/ 109.9535-109.9734.					
E-1)	FockeW: 4001-4090.					
E-3)	W.N.F.: 5001-5259.					
E-4)	5260-5300/5326-5400/ 5559-5600/5791-5823/ 5891-5894/5896-5919.					
E-7)	5895/5920-5985/ 6501-6523.					
F-1)	6601-6650.					
F-2)	6651-6822.					
F-4)	7001-7660/ 13001-13390.					
G-2)	13401-13450/ 13452-13533/ 13535-13600/ 13602-14000/ 14501-14695.					
						16 2 8
283						
284		-	-	-	-	Nicht ausgegeben.

p.o. E-1?
wrt
tairet unites
m22046 rat

Übersichtsliste der Änderungsanweisungen

Nr.	Art der Änderung	Dringlichkeitsgrad	RLM Genehm. Datum	Zu ändernde Flugzeuge		Bemerkung
				Bau-reihe	Hersteller u. Werknummer	
285	Kopfpanzerung aus Panzer-glas (Galland)	+))	18.11.42	F-4 G	+) "1" durch Halter, auf besondere Anweisung des Ob.d.L. (daher ohne Werk-nummern-Angabe).	6 2 3
286						
287	Verbesserte Verbindung der Gurtwinkel mit dem Stegblech des Hauptholmes.	+))	19.1.43	F	+) "2" durch Halter bei Bedarf (daher ohne Werk-nummern-Angabe).	14 2 7
288						
289	-	-	-	-	-	nicht ausgegeben
290						
291						
292						
293	Winkelhebel am Zug für Anlasser.	"1" durch Halter	24.3.43	G-1 G-2 G-4 G-1 G-2 G-4 G-2 G-a4	Mtt.GmbH:14001-14268. 16001-16312. Erla :10299-10318. 10319-10863. 10864-10921/ 15001-15209. W.N.F.:13401-13450/ 13452-13533/ 13535-13600/ 13602-14000/ 14501-14781/ 14783-15000/ 19193-19627. Györ :16651-16653.	3 1 3
294	Austausch der vorderen Flügelanschlussteile.	"1" durch Halter	24.3.43	F-1 F-2 G-1 G-2 G-4 G-6 F-2 F-4 G-1 G-2 G-4 T T-2 F-2 F-2 F-1 F-2 F-4	Mtt.GmbH:5627-5790 8901-9001/9151-9250. 14001-14268. 16001-16312. 16313-16421/ 16423-16538/ 16540. Erla :8078-8130/8132-8806/ 10001-10285. 10299-10318. 10319-10863. 10864-10921/ 15001-15333. Fieseler:7728-7797. Ago :12601-12968/ 12970-12978. Arado :109.5401/ 109.5403-109.5558/ 109.9535-109.9734. W.N.F.:6601-6650. 6651-6822. 7001-7660/ 13001-13390. Fortsetzung auf Blatt 69	

Übersichtsliste der Änderungsanweisungen

Nr.	Art der Änderung	Dringlichkeitsgrad	RLM Genehm. Datum	Zu ändernde Flugzeuge		Bemerkung
				Bau- reihe	Hersteller u. Werknummer	
294	Fortsetzung....			G-2	(WNF) 13401-13450/ 13452-13533/ 13535-13600/ 13602-14000/ 14501-14697/ 14699-14781/ 14783-14854/ 14856-15000/ 19193-19437/ 19439-19441.	
295	Befestigung der vorderen Motorbratzen.	"2" im Reparat. Werk bei Repar.	24.3. 43	G-1)	Mtt.GmbH:14001-14268.	
				G-2)		
				G-4	16001-16050.	
				F-4	Erla :8267-8269/8271-8277/ 8279-8302/8333-8806/ 10001-10285.	
				G-1	10299-10318.	
G-2	10319-10627.					
F-4	W.N.F.:7001/7003-7085/ 7087-7162/7164-7208/ 7210-7435/7437-7660/ 13001-13185/ 13187-13390.					
G-2	13401-13450/ 13452-13533/ 13535-13600/ 13602-13929.					
296	Sicherung der Befestigungs- bolzen für die Fahrwerks- einziehstrebe.	"1" durch Halter	19.5. 43	F-1)	Mtt.GmbH:5627-5790/	
				F-2)	8901-9001/9151-9250.	
				G-1)	14001-14268.	
				G-2)		
				G-4	16001-16312.	
				G-6	16613-16650/ 18001-18068/ 18069 rechter Flügel/ 18070 linker Flügel/ 18071/18088/18091/ 18093.	
				F-2	Erla :8078-8130/8132-8266/ 8303-8332.	
				F-4	8267-8269/8271-8277/ 8279-8302/8333-8806/ 10001-10285.	
				G-1	10299-10318.	
				G-2	10319-10863.	
				G-4	10864-10921. 15001-15209.	
				G-6	15210-15237.	
				F-2	Ago :12601-12968/ 12970-12978.	
F-2	Arado:109.5401/ 109.5403-109.5558/ 109.9535-109.9734.					
Fortsetzung auf Blatt 70						

Übersichtsliste der Änderungsanweisungen

Nr.	Art der Änderung	Dringlichkeitsgrad	RLM Genehm. Datum	Zu ändernde Flugzeuge		Bemerkung
				Baureihe	Hersteller u. Werknummer	
296	Fortsetzung.....			F-1 F-2 F-4 G-2	W.N.F:6601-6650. 6651-6771/ 6773-6783/6785-6822. 7001/7003-7085/ 7087-7162/7164-7208/ 7210-7435/7437-7660/ 13001-13185/ 13187-13390. 13401-13450/ 13452-13533/ 13535-13600/ 13602-14000/ 14501-14781/ 14783-15000/ 19193-19634/ 19636/19638/ 19653-19660/ 19698-19702/ 19704-19721/ 19724-19730/ 19789. <u>nur linker Flügel:</u> 19635/19641/19662/19695/ 19703/19723/ 19725-19728/19738/ 19754/19759/19760/ 19765/19772/19773/ 19776/19784/19791/ 19793/19795/19796/ 19797/19804/19826/ 19869. <u>nur rechter Flügel:</u> 19637/19690/19691/ 19693/19696/19697/ 19736/19764/19766/ 19768/19769/19774/ 19775/19781/19785/ 19787/19790/19794/ 19798/19802.	
297	Einbau des Überdruckventiles in die Schmierstoff-Entlüftungsleitung.	"1" durch Halter	24.3.43	G-1 G-2 G-4 G-6 G-1 G-2 G-4 G-6 G-2	Htt.GmbH:14001-14268. 16001-16312. 16313-16650/ 18001-18200. Erla :10299-10318. 10319-10863. 10864-10921/ 15001-15209. 15210-15338/ 15345-15363/ 15369-15388/ 15398-15431. W.N.F:13401-13450/ 13452-13533/ 13535-13600/ 13602-14000/ 14501-14781/ 14783-15000/ 19193-19666/ 19697-19863.	
298						
299						

Übersichtsliste

der Änderungsanweisungen

Nr.	Art der Änderung	Dringlichkeitsgrad	RLM Genehm. Datum	Zu ändernde Flugzeuge		Bemerkung
				Bau- reihe	Hersteller u. Werknummer	
300	Einbau des Sandabscheiders	+))	5.5. 43	F/G	+) "1" durch Halter auf besondere Anordnung des RLM. (daher ohne Werknummern- angabe).	Fall A: 10 2 5 Fall B: 16 2 8 Fall C: 16 2 8 Fall D: 1½ 1 1½
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><i>(Faint text from bleed-through or ghosting of another page is visible in this section)</i></p> </div>						